FUI/EF2UU 4/ U57128

REC'D 2 1 JUL 2004

PCT

WIPO

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 51123

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



EPOY/5/123

Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

103 28 807.4

Anmeldetag:

26. Juni 2003

Anmelder/inhaber:

Continental Teves AG & Co oHG,

60488 Frankfurt am Main/DE

Bezeichnung:

Elektromagnetischer Ventiltrieb

IPC:

F 01 L 9/04

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 14. Juni 2004

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

Dzierzon





Elektromagnetischer Ventiltrieb

Siehe Abb. 1 bis Abb. 10 und Liste Teilebenennung mit Erklärungen.

Aus der Patentliteratur und Firmenunterlagen sind eine Reihe von "Elektromagnetischen Ventiltrieben" bekannt.

Grundprinzip dabei ist: Ein starr mit dem Gaswechselventil verbundener Läufer bewegt sich längs der gemeinsamen Achse im Magnetfeld eines Ständers.

Um wirtschaftlich ausreichend hohe Kräfte am Läufer zu erzeugen, werden entsprechend starke Magnetfelder im Luftspalt zwischen Stator und Läufer benötigt. Hierzu müssen u.a. die <u>Luftspalte im Magnetkreis möglichst klein</u> sein. Strom und Spannung sind im Bordnetz der Fahrzeuge begrenzt. Darüber hinaus müssen die neuen Aktuatoren in die heute vorhandenen Bauräume am Zylinderkopf passen, d.h. Spulen und aktive Luftspaltflächen können nicht beliebig groß gebaut werden. Die magnetischen Verluste müssen im Magnetkreis klein gehalten werden.

Bei den <u>komplexen Geometrien an einem Verbrennungsmotor - Zylinderkopf</u> gibt es zwangsläufig bei einer wirtschaftlichen Fertigung ganz <u>erhebliche geometrische Toleranzen</u> zwischen den Funktionselementen, was entweder <u>zum Verkjemmen oder zu großen Luftspalten</u> führt.

<u>Unsymmetrische Magnetfelder im Luftspalt</u> führen an den Läufern zu erheblichen Querkräften, die sich selbst verstärken und zu großen Reibkräften, Energieverlusten bis zum <u>Verklemmen</u> führen.

Da besonders bei Verbrennungsmotoren in der Hochlauf- oder Abkühlphase mit erheblichen Temperaturdifferenzen an den Bauteilen (untereinander) und damit thermisch induzierten Geometrieänderungen (Bauteile aus Werkstoffen mit unterschiedlicher Wärmeausdehnung und stark unterschiedlichen Temperaturen) zu rechnen ist, müssen bei den bekannten Lösungen die Luftspalte und Spiele aus thermischen Gründen ausreichend groß vorgehalten werden.

An Zylinderköpfen treten bis zu 100g <u>Beschleunigungen</u> auf. Diese führen bei großen Spielen und in den Luftspalten zu entsprechenden <u>Auslenkungen</u>, asymmetrischen Kräften und Verschleiß.

In einem Verbrennungsmotor sind in der Regel immer Verschleiß-, Abrieb- und Schmutzpartikel vorhanden, die zum Teil auch magnetisch sind. Diese <u>Partikel</u> können sich auch in den Magnetspalten ansammeln und zum Verklemmen führen.

Bei den aus der Literatur bekannten Lösungen ist

- eine wirtschaftliche Montage,
- ein Toleranzausgleich,
- ein einfacher Service in der Werkstatt nicht möglich.



Grundlegend neue Aspekte

Bel den modernen Hochleistungs-Viertaktmotoren werden:

- mehr als ein Einlaß- und ein Auslaßventil pro Zylinder eingesetzt,
- die Zyllnderdurchmesser sind relativ klein.
- die Zylinderabstände sind, um kleine und leichte Motoren zu bauen, sehr gering.
 Daraus folgt, daß für den Ventiltrieb in Richtung Motoriängsachse wenig Bauraum ist.
 Dieser wird heute in idealer Weise durch:
- schmale Nocken.
- Ventilfedem mit geringem Durchmesser und
- schmalen länglichen Kipp- und/oder Schlepphebel ausgenutzt.

Die bisher bekannten elektromagnetischen Ventilantriebe sind kaum in den o.g. vorgegeben Bauräumen unterzubringen, was hauptsächlich in der Anordung der notwendigen inneren Spulen und der erforderlich großen Jochquerschnitten begründet ist.

Die vorgeschlagene Lösung zelchnet sich aus:

- Durch eine Ausgestaltung der Patentanmeldung 103 23 657
- Durch eine ebene Ausbildung des Läufers. Daraus ergeben sich eine Reihe von Vorteilen.
- Durch extrem schmale Baubreite. Der Aktuator paßt auch bei einem Mehrventil -Zylinderkopf in den Bauraum der heutigen mech. Ventiltriebe.
- -Durch eine flexible Spulen- und damit einer leistungsgerechten Magnetkreisauslegung.

Die Spulenanzahl pro Polschuhpaar kann von n = 2 ab nach oben erweitert werden.

Dabei ist man nicht auf zylindrische Spulen begrenzt. In Abb. 10 sind "ovale" Spulen dargestellt.

Die Spulen können je nach gewünschter Kraft-Weg- Kennlinie parallel, in reihe oder sequentiell von der Elektronik angesteuert werden.

Damit wird die Energierückgewinnung aus der EMK der Magnetkreise leicht möglich.

- Durch kleine Spulendurchmesser. Dadurch werden die Kupferverluste und der Kupferaufwand in den Spulen minimiert. Es kann mit geringeren Spannungen gearbeitet werden. (Eingeschränkt bei einer langgestreckten ovalen Spule)
- -Durch außen liegenden Spulen. Diese sind einfacher zu montieren und werden besser gekühlt.
- Durch eine einfache Stator- und Läufergeometrie. Dadurch sind diese kostengünstiger herzustellen und zu montieren.



- Durch kurze, eng geschlossen Führung der Magnetfeldlinten. Dadurch sind die Verluste im Magnetkreis (mag. Widerstände und Streuung) geringer.
- Durch eine flexible Anpassung der Kraft/Wegkennlinie.

Die bekannten Antriebe weisen "Kraftlöcher" auf. Bei dem vorgeschlagenen System können die Magnetleisten/ Magnetstücke 14 unter einem Winkel schräg zu den Polschuhjochen angeordnet werden, Abb. 7. Oder die Polschuhjoche werden unter einem Steigungswinkel angeordnet, Abb. 8.

-Durch die ebene Geometrie sind leicht mehrpolige Aktuatoren realisierbar, s. Abb. 9.

Auch durch die flexible Ansteuerung der Spulen, s. oben Pkt. 4, kann die Kraftweg/Kennline positiv beeinflußt werden.

- Durch eine einfache Zugänglichkeit für das Anbringen der integrierten Elektronik und eines Weggebers
- Ideale Anpassung an die durch die mech. Ventiltriebe vorgegeben Bauräume
- Wirtschaftliche Fertigungstoleranzen
- Wirtschaftliche Montage und automatische Justierung von Aktuator und Ventil
- Geringe Verluste im Magnetkreis
- Hoher Wirkungsgrad, da optimal einstellbar und geringe Reibkräfte
- Thermisch stabil, auch in der Motor Hochlauf- und Abkühlphase
- Einfacher Werkstattservice
- Nachstellbar bei starkem Ventilverschleiß
- Gute Wärmeabfuhr der außen liegenden Spulen
- Vermeidung von Kraftlöchern
- Geringer Kupferaufwand für die Spulen
- Geringe Kupferverluste
- Mehrpolige Aktuatoren auf kleinstem vorgegebenem Bauraum realisierbar
- Energierückgewinnung aus EMK




1

Teilebenennung mit Funktionserklärungen und Hinweisen

- 1. Aktuator
- 2. Spule
- 3. Polschuhjoch
- 3a. Polschuhjoch mehrteilig
- 4. Distanzstück


56 Polschühjoch mehrteilig

- 6. Läufer mit Magneten
- 7. Spule
- 8. Grundjoch
- 9. Anschlußstück
- 10. Klemmelement
- 11. Zylinderkopf
- 12. Schaft des Gaswechselventils
- 13. Gaswechselventilteller
- 14. Magnete (Stücke oder Leisten)
- 15. Partieller Durchbruch durch Grundjoch, entsprechend Abb. 4 Ausführung I
- 16. Umgreifung, entsprechend Abb. 2 bzw. Abb. 4 Ausführung II
- 17. Abschlußjoch
- 18. Partieller Durchbruch durch Grundjoch
- 19. Läuferführung mittig (n = 1) (Prinzip der Umkehrung beanspruchen: Nuten im Läufer und Stege in den Jochen)
- 20. Läuferführung n > 1 (Prinzip der Umkehrung beanspruchen: Nuten im Läufer und Stege in den Jochen)
- 21. Aktive Luftspalte
- 22. Kopplung, Toleranzausgleich und Einstellung zwischen Aktuator und Gaswechselventil
- 23. Magnetkern rund
- 24 Spule "oval"
- 25 Magnetkern "oval"





· .-..

A86.2




the futher 1 (Teilschan DE) 166.4





188.5



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.